

Link do produktu: <https://wodomania.pl/wirnik-pompy-wodnej-quicksilver-8m6014002-do-yamaha-o-mocy-9-915-km-8m6014002-p-2676.html>



## Wirnik pompy wodnej Quicksilver 8M6014002 do Yamaha o mocy 9,9–15 KM, 8M6014002

Cena	<b>130,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>8M6014002</b>

### Opis produktu

## Wirnik pompy wodnej Quicksilver 8M6014002 do Yamaha o mocy 9,9–15 KM, 8M6014002

Wirnik pompy wodnej Quicksilver 8M6014002 jest przeznaczony do wybranych silników zaburtowych Yamaha o mocy 9,9–15 KM. Wymień uszkodzone lub zużyte wirniki pompy wodnej, aby utrzymać silnik w odpowiedniej temperaturze roboczej. Ten wirnik pompy wodnej Quicksilver został zaprojektowany zgodnie ze wszystkimi specyfikacjami OEM. Tylko wirnik. Zalecany harmonogram wymiany znajduje się w instrukcji obsługi. Części zamienne do montażu są sprzedawane oddzielnie. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania i montażu znajdują się w instrukcji obsługi lub serwisowej. Części zamienne do montażu są sprzedawane oddzielnie. Ten wirnik pompy wodnej Quicksilver zastępuje następujący numer części OEM: 63V-44352-01-00. Dostępny również na rynku wtórnym pod numerem 18-3040.

- Do stosowania w wybranych silnikach zaburtowych Yamaha o mocy 9,9–15 KM
- Wirnik pompy wodnej Quicksilver został zaprojektowany tak, aby spełniać wszystkie specyfikacje OEM
- Tylko wirnik pompy wodnej
- Zalecany harmonogram wymiany znajdziesz w instrukcji obsługi.
- Wymień uszkodzone lub zużyte wirniki pompy wodnej, aby utrzymać silnik w odpowiedniej temperaturze roboczej

