

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 14:35

Link do produktu: <https://wodomania.pl/wirnik-pompy-wody-do-silnikow-mariner-mercury-mercruiser-47-96305m-p-383.html>



WIRNIK POMPY WODY DO SILNIKÓW Mariner Mercury-Mercruiser 47-96305M

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	227771611
Kod producenta	47-96305M
Miejsce realizacji gwarancji	serwis wodomania.pl

Opis produktu

WIRNIK POMPY WODY DO SILNIKÓW Mariner Mercury-Mercruiser 47-96305M



Oferujemy Państwu zamienniki oryginalnie stosowanych wirników pomp wody do większości silników wewnętrznych i zaburtowych

ZAMIENNIK ORYGINALNYCH WIRNIKÓW O NR.

Mariner Mercury-Mercruiser 47-96305M
YAMAHA No: **6E0-44352-01-00**
Sierra Marine No: 18-3073
CEF No : 500325
Parsun F15-06050000

Pasuje do silników :

Yamaha

Yamaha 4HP 5HP 6HP

4 Stroke: F4A, F4B, F5A, F6C

Mariner Mercury-Mercruiser

Mariner 4A HP Mariner 4A HP Mariner 5C HP Mariner 5C HP

Wymiary

Zęby:6
Wałek A:11mm
Średnica B:40mm
Grubość C:12,60mm



Jeżeli nie potrafisz odnaleźć wirnika do swojego modelu silnika napisz lub zadzwoń doradzimy