

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:58

Link do produktu: <https://wodomania.pl/wirnik-pompy-wody-do-silnikow-yamaha-63v-44352-01-p-338.html>



WIRNIK POMPY WODY DO SILNIKÓW YAMAHA 63V-44352-01

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22777181
Kod producenta	63V-44352-01
Miejsce realizacji gwarancji	serwis wodomania.pl

Opis produktu

WIRNIK POMPY WODY DO SILNIKÓW YAMAHA 63V-44352-01



Oferujemy Państwu zamienniki oryginalnie stosowanych wirników pomp wody do większości silników wewnętrznych i zaburtowych

ZAMIENNIK ZASTĘPUJE

YAMAHA Parts No: 63V-44352-01

Sierra Part No: 18-3040

CEF No :500363

Pasuje do silników Yamaha :

9.9hp 2-Stroke 1999 >
15hp 2-Stroke 1999 >
T8 8hp 4-Stroke 2001 >
T9.9 9.9hp 4-Stroke 2005 >

F15 15hp 4-Stroke 1998 >
F20 20hp 4-Stroke 2006 >

Wymiary

Zęby:6
Wałek A:13mm
Średnica B:52.83 mm
Grubość C:14,22mm



Jeżeli nie potrafisz znaleźć wirnika do swojego modelu silnika napisz lub zadzwoń doradzimy