

Link do produktu: <https://wodomania.pl/zestaw-pompy-wodnej-quicksilver-yamaha-f115-2002-i-nowsze-8m6012803-p-2673.html>



Zestaw pompy wodnej Quicksilver Yamaha F115 (2002 i nowsze) 8M6012803

Cena	280,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8M6012803

Opis produktu

Zestaw pompy wodnej Quicksilver Yamaha F115 (2002 i nowsze) 8M6012803

Zestawy pomp wodnych Quicksilver to zamienniki o jakości OEM przeznaczone do wielu modeli silników zaburtowych marek Yamaha, Suzuki, OMC, Johnson i Evinrude.

- Pasuje do Yamahy F115 (2002 i nowszych)
- Porównywalne numery części: Yamaha 68V-W0078-00-00 z 61A-44311-01-00, zawiera obudowę; Sierra 18-3523-1
- Zawiera obudowę pompy wodnej, płytkę cierną, pierścienie uszczelniające, wirnik, klin wirnika, miskę wkładki, śruby i podkładki, sworzeń i uszczelkę pompy wodnej
- Części morskie Quicksilver są produkowane według rygorystycznych norm jakościowych, co zapewnia dokładne dopasowanie i długą żywotność, a tym samym wydajność, ochronę i spokój ducha.
- Wirniki pomp wykonane są z najwyższej jakości gumy, co zapewnia wyjątkową trwałość i wydajność. Osprzęt ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na korozję.